Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
COIRCO

50 ANIVERSARIO
1976 - 2026
Planificando y gestionando el río que nos une

Tema: **Descenso en los caudales en Buta Ranquil**

Después del pico de ayer, los caudales registrados durante la mañana en Buta Ranquil indican una merma en la crecida en curso. De todas maneras, se sigue con minuciosidad las variables hidrológicas junto con las jurisdicciones y los actores de la cuenca.

La crecida del Colorado, sobre la que COIRCO viene informando sistemáticamente durante noviembre, comenzó a descender. Tanto las estaciones La Gotera (sobre el río Grande), como Puente Ruta 40 (sobre el Barrancas) presentaron hoy alturas menores a las de ayer.


En Buta Ranquil, tal como se preveía, se observó un descenso del caudal que arrojó los siguientes valores para las primeras horas del día: 574 m³/s a la medianoche; 577 m³/s a las 3 de la madrugada y 571 m³/s a las 6. Cabe recordar que ayer, a ésta última hora, el caudal había sido de 637 m³/s.

En el transcurso de la mañana el descenso fue más evidente. La medición a las 9 arrojó un caudal de 551 m³/s. Por su parte, el embalse Casa de Piedra sigue acumulando agua, habiendo llegado a la misma hora a los 279,46 m s.n.m.

Información y precaución

A pesar de que la crecida está menguando, desde COIRCO se realiza un seguimiento minucioso de la información hidrológica, junto con las jurisdicciones provinciales y con activa intercomunicación entre todos los actores de la cuenca involucrados en las tareas preventivas, en particular los organismos de protección civil y las empresas petroleras, a las que se les informa sobre la evolución de la situación.

COIRCO actualiza y publica diariamente la información hidrológica en www.coirco.gov.ar.



Como puede observarse en este gráfico, el mismo de días anteriores, el caudal en Buta Ranquil (línea azul) ha descendido en el día de hoy.

COIRCO
coirco@coirco.gov.ar
(0291) 455 -1054
18 de noviembre 2026
CP 2026_035