



Tema: **Reunión con YPF SA
Por derrames de petróleo en el área de Rincón de los
Sauces (Provincia del Neuquén)**

Transcripción del texto de la Minuta de Reunión

***Minuta Reunión
YPF SA – COIRCO
Jueves 4 de Abril 2013 – Sede Operativa COIRCO***

El día 04 de abril de 2013, se realizó en la ciudad de Bahía Blanca reunión extraordinaria entre el Comité Ejecutivo del COIRCO y representantes de YPF SA a fin de tratar la problemática de derrames en Puesto Hernández – Desfiladero Bayo.-

Participaron por el Comité Ejecutivo del COIRCO:

Ing. Miguel Boyero, Presidente Comité Ejecutivo, Representante de la Nación y los Representantes Provinciales

Ing. Nestor Lastiri, La Pampa

Ing. Marcela González, Neuquén

Ing. Carlos Yema, Río Negro

y Asesores Técnicos:

Marcos Aragón, CORFO - Río Colorado, Provincia de Buenos Aires

Ing. Gastón Buss, Provincia de La Pampa

Juan Perl, Gerente Técnico del COIRCO

Por YPF SA

Ing. Javier Peuchot – Gerente MASS Regional NQN-RN

Lic. Martín Schreiber – Asuntos Institucionales y con la Comunidad

Ing. Marcos Luci – Medio Ambiente Regional Mendoza

Temas Tratados:

- 1- Desde COIRCO se manifiesta malestar y preocupación por la ocurrencia del segundo derrame el día 31/03/2013 en el área de Desfiladero Bayo (Pcia. del Neuquén) y el desconocimiento de las acciones llevadas a cabo por la empresa.*

Entiende el COIRCO que desde el incidente ocurrido en enero ppdo., las medidas de prevención adoptadas por YPF S.A. fueron insuficientes, por su parte, YPF S.A. manifiesta que tras la ocurrencia del primer incidente se llevó a cabo una investigación que determinó una serie de medidas a adoptar, que al momento de la ocurrencia del segundo incidente dichas medidas estaban implementadas, pero que la mecánica del evento de agua y barro fue de tal manera que vulneró las barreras instaladas, a saber:

- *se construyeron las defensas del sector Noroeste, habiéndose instalado una berma de protección del alcantarillado que conduce a las piletas API,*
- *se instalaron pipas aguas abajo de las piletas API, y se limpiaron canaletas y drenajes,*
- *fueron reparados los mecanismos de cierre de las compuertas de las piletas API.*
- *La línea de conducción del pozo DB-419 había sido soterrada a 3 mts. con la instalación de gaviones, una semana antes del evento del 31/3 ppdo. Dicha instalación de protección fue arrasada por el aluvión de agua y barro y a la fecha no han sido encontrado dichos gaviones. Tras la ocurrencia del segundo evento del 31/3, YPF S.A. manifiesta la decisión de eliminar las piletas API y de las dos piletas de proceso.*

COIRCO a su vez, expone con documentos derivados de inspecciones de campo realizadas en parte del área de afectación (que deben completarse en su totalidad), que ha encontrado gran cantidad de líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas pertinentes en cuencas aluvionales, que constituyen verdaderos puntos críticos de la explotación en las cuales no se han efectivizado trabajos de protección.

La defensa efectuada a la Pileta API, no resultó efectiva.

Por lo tanto, COIRCO celebra la eliminación de dichas Piletas y solicita a YPF SA estudios de fondo en las cuencas aluvionales con proyectos sustentables de las obras de defensa de los ductos.

2- COIRCO solicita la actualización, fortalecimiento logístico, difusión y capacitación del personal operativo, tanto del rol de llamadas, como del plan de contingencias del Río Colorado debido a la existencia de deficiencias en el cumplimiento de tales roles, detectadas durante los eventos ocurridos en enero y el del día 31/03 ppdo.

3- YPF S.A. considera que no fue necesario la activación del Comité Interempresario dado que evaluó afrontar las contingencias con recursos propios disponibles en los yacimientos de CHSN-Lm y Zonas Varias, considerando los mismos suficientes, habiendo participado en la atención de la contingencia:

- *3 cuadrillas de AESA (de 3 personas C/U)*
- *8 cuadrillas de OPS SACI (de 4 personas C/U)*
- *6 Retroexcavadoras*
- *5 Camiones de Vacío (Chupas).*
- *4 camiones volcadores*

- *1 equipo Bactor de TSB*
- *2 Camiones Bateas de 25 m3*
- *1 cuadrilla de Emergencias Petroleras de 3 personas con*
- *kit de contención*
- *YPF S.A. solicitó a Petrobras S.A. la asistencia de 1 camión chupa.*

4- *COIRCO solicita en forma prioritaria, solucionar*

- *las obras de protección de los ductos en cauces aluvionales;*
- *efectuar en forma urgente la recomposición de las áreas afectadas por los dos incidentes mencionados para evitar posible alteración de la calidad del agua del río ante precipitaciones en el área de influencia de la Cuenca;*
- *eliminación de las piletas API y de proceso;*
- *sustitución de las cañerías de vida útil comprometida para evitar posibles eventos.*

5- *COIRCO manifiesta la necesidad de realización de simulacros en el ámbito del Comité Interempresario, con el objetivo de brindar entrenamiento ante contingencias (Uso de barreras, conocimiento del equipamiento y su uso, etc.).*

6- *COIRCO reitera su preocupación por el estado de vulnerabilidad en que habrían quedado las instalaciones (ductos de ERFV) en cañadones, solicitando a YPF S.A. la presentación de un plan de acción. Dichas observaciones se habían informado previamente mediante Actas de Inspección de la CTF.*

7- *COIRCO solicita a YPF S.A. conocer las acciones de la empresa para disminuir la ocurrencia de incidentes en los yacimientos CHSN – Lomitas y optimizar el saneamiento de suelos afectados por derrame de agua de producción atento sus efectos de salinización de suelos que podrían elevar los valores de conductividad de las aguas del río, ante precipitaciones en el área de influencia de la Cuenca.*

Siendo las 20:00 horas se da por finalizada la reunión.

Firmas de asistentes.

COIRCO

coirco@coirco.gov.ar

(0291) 455 -1054

12 Abril 2013

CP 2013_23