



Tema: **Incidentes de la Actividad Petrolera en la Cuenca del Río Colorado**

---

COIRCO informa que se han producido incidentes en las áreas de las empresas YPF, y Petrobras Argentina, en los yacimientos Desfiladero Bayo y Puesto Hernández de la provincia del Neuquén.

Las causas que han originado los mismos han sido las fuertes tormentas del fin de semana pasado que provocaron la rotura de líneas de conducción de pozos productores.

Se requirió la acción mancomunada de las dos empresas operadoras, para realizar con urgencia tareas de saneamiento, priorizando el área del cañadón aluvional afectado.

Ante la posible afectación del río, tomó intervención la empresa Emergencia Petrolera, para el saneamiento mediante barreras de flotación en el cauce del Río Colorado, como una manera más de prevención ante las probables lluvias pronosticadas y la presencia de hidrocarburos existentes en el cauce aluvional afectado.

Se puso en conocimiento de la situación a los Representantes Provinciales, y se está realizando el seguimiento permanente en campo, por parte del personal de la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF).

**Presidencia Comité Ejecutivo**

[coirco@coirco.gov.ar](mailto:coirco@coirco.gov.ar) (0291) 455 -1054

13 de Enero de 2013 - 18:00 horas

CP 2013\_03