



Tema: **Incidentes en la actividad petrolera - Saneamiento**

El día 15 del corriente mes se realizaron reuniones e inspecciones conjuntas entre inspectores de la CTF – COIRCO, y funcionarios e inspectores de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la misma provincia.

Se procedió a la verificación en el terreno de los avances en los distintos frentes de trabajo de las tareas de saneamiento, constatándose un porcentaje de ejecución del 90 % en dichas tareas, retiro de suelos contaminados, custodia de las barreras de contención dispuestas sobre el río Colorado.

En la fotografía de la derecha se observa: adelante defensa de piedras que fuera arrastrada por la crecida; atrás movimiento de suelos contaminados.



En la fotografía de la izquierda se observan tareas de acopio y retiro de suelo contaminado.

Finalizadas las inspecciones se procedió a la firma de las respectivas actas entre los Organismos de control y los representantes de las empresas, con detalle de exigencias vinculadas a la presentación de planes de trabajo para el cruce de cauces naturales; retiro de

todos los restos de la actividad en el cauce y tareas de señalización de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Se mantienen la presencia y vigilancia del personal de la CTF en campo, y las continuas comunicaciones con los representantes provinciales, así como la atención y evaluación de las condiciones meteorológicas de acuerdo a los pronósticos elaborados por la AIC para la cuenca del río Colorado.

Presidencia Comité Ejecutivo

coirco@coirco.gov.ar (0291) 455 -1054

16 de Enero de 2013 – 14:00 horas

CP 2013_05